

PLA D'ACCESSIBILITAT DE LA GARROTXA

**BEUDA**

Plànol 8: Elements i mobiliari urbà

ELEMENTS URBANS


- ▣ ESCOSELL
- ARBRE
- ▤ ESCALES
- ▤ RAMPA
- PAVIMENT
- ▤ DESNIVELL-RESSALT
- ▲ TAPA
- ▣ REIXA


ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

- ☎ TELÈFON
- ⊠ BÚSTIA
- ⌚ RELLOTGE ZONA BLAVA
- ♿ SERVEIS ADAPTAT PAL BUS
- ☎ BAR QUIOSC
- ⌚ PIM
- ▣ RÈTOL
- ↑ SENYAL DE TRÀNSIT
- ⊠ SEMÀFOR
- ◆ ARMARI D'INSTAL·LACIONS
- BÀCUL
- ⊕ PAL DE LLUM O TELÈFON
- ◆ PAPERERA
- FITÓ
- ◆ JARDINERA
- ▤ BARANA
- ▣ PASSAMÀ
- BANC
- CONTENIDOR
- ★ FONT
- ⌚ PARQUING
- ☀ LLUM AL TERRA
- ☀ PLANT PUNXEN
- ⊕ SÒCOL
- PAS ZEBRA
- ⌚ JOCS INFANTILS
- ⌚ HIDRANT
- ▤ RECOLZAMENT BICI
- ⌚ QUIOSC O.N.C.E.
- ▤ VORADA
- MARQUESINA

CODI DE COLORS

- ELEMENT BEN DISSENYAT I UBICAT
- ELEMENT MAL DISSENYAT I UBICAT
- ELEMENT MAL UBICAT
- ELEMENT MAL DISSENYAT
- INEXISTÈNCIA DE ELEMENT





PLA D'ACCESSIBILITAT DE LA GARROTXA

**BEUDA**  
Plànol 1: Edificis analitzats

- Edificis analitzats
- Edificis no analitzats

- 1- Ajuntament
- 2- Esglesia
- 3- Rectoria
- 4- Restaurant
- 5- Cementiri
- 6- Restaurant

# DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT AJUNTAMENT

1

ESTUDI  
A

## IDENTIFICACIÓ

Ús **ADMINISTRATIU I DE SERVEIS**  
Nº de Plantes **P.BAIXA**  
Adreça **PLAÇA MAJOR Nº 4**  
Municipi **BEUDA**



## DIAGNÒSTIC

**Planta Baixa**

Accessible

Convertible

Inaccessible