


PLA D'ACCESSIBILITAT DE LA GARROTXA

ELS HOSTALETS D'EN BAS
Plànol 3: Estudi de pendents

- Sense pendent
- Pendent mig
- Pendent alt




PLA D'ACCESSIBILITAT DE LA GARROTXA

ELS HOSTALET'S D'EN BAS

Plànol 4: Estat actual de voreres

- Vorera <90cm
- Vorera entre 90cm i 140cm
- Vorera >140cm
- Inexistència de vorera
- Camí de terra
- Plataforma única existent





PLA D'ACCESSIBILITAT DE LA GARROTXA

HOSTALETS D'EN BAS
Plànol 1: Edificis analitzats

- Edificis analitzats
- Edificis no analitzats

- 1- Local social
- 2- Zona esportiva
- 3- Església de St. Maria
- 4- Cementiri

DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT LOCAL SOCIAL

1

ESTUDI
B

IDENTIFICACIÓ

Ús **SOCIAL**
Nº de Plantes **PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA**
Adreça **CARRETERA DE VIC**
Municipi **HOSTALETS D'EN BAS - LA VALL D'EN BAS**



DIAGNÒSTIC

Planta Baixa

Accessible

Convertible

Inaccessible