









PLA D'ACCESSIBILITAT DE LA GARROTXA
































MONTAGUT

Plànol 9: Elements i mobiliari urbà






ELEMENTS URBANS


-  ESCOSELL
-  ARBRE
-  ESCALES
-  RAMPA
-  PAVIMENT
-  DESNIVELL-RESSALT
-  TAPA
-  REIXA

ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

-  TELÈFON
-  BÚSTIA
-  RELLOTGE ZONA BLAVA
-  SERVEIS ADAPTAT PAL BUS
-  BAR QUIOSC
-  PIM
-  RÈTOL
-  SENYAL DE TRÀNSIT
-  SEMÀFOR
-  ARMARI D'INSTAL·LACIONS
-  BÀCUL
-  PAL DE LLUM O TELÈFON
-  PAPERERA
-  FITÓ
-  JARDINERA
-  BARANA
-  PASSAMÀ
-  BANC
-  CONTENIDOR
-  FONT
-  PARQUING
-  LLUM AL TERRA
-  PLANT PUNXEN
-  SÒCOL
-  PAS ZEBRA
-  JOCS INFANTILS
-  HIDRANT
-  RECOLZAMENT BICI
-  QUIOSC O.N.C.E.
-  VORADA
-  MARQUESINA

CODI DE COLORS

-  ELEMENT BEN DISSENYAT I UBICAT
-  ELEMENT MAL DISSENYAT I UBICAT
-  ELEMENT MAL UBICAT
-  ELEMENT MAL DISSENYAT
-  INEXISTÈNCIA DE ELEMENT



PLA D'ACCESSIBILITAT DE LA GARROTXA

MONTAGUT
Plànol 1: Edificis analitzats

- Edificis analitzats
- Edificis no analitzats
- 1- Centre Cultural
- 2- Dispensari mèdic
- 3- Ajuntament
- 4- Ajuntament d'Oix (fora de plànol)
- 5- Biblioteca
- 6- Piscina
- 7- Escola
- 8- Església

DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT

CENTRE CULTURAL

1

ESTUDI
A

IDENTIFICACIÓ

Ús **CULTURAL I SOCIAL**
Nº de Plantes **PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA**
Adreça **AVINGUDA GARROTXA**
Municipi **MONTAGUT**



DIAGNÒSTIC

Planta Baixa Accessible Convertible Inaccessible
Planta Primera Accessible Convertible Inaccessible

SITUACIÓ ACTUAL

L'anàlisi d'aquest edifici s'ha realitzat amb l'inspecció de l'edifici i els plànols.

-Accés: Adaptat.

-Cambra higiènica: No adaptada.

-Comunicació vertical: Es fa mitjançant una rampa, té passamà a una banda. La rampa no és accessible perquè és peraltada al tindre un tram en curva superant el 2% de pendent transversal, a més incompleix una llargària més gran de 10m sense replà, i No hi ha passamà col·locat a la paret.

PLANTA PRIMERA

-Recorregut interior: Adaptat.

PLANTA SEGONA

-Recorregut interior: Adaptat.

VALORACIÓ

Eu.

Rampes	2.235,72
Senyalització tàctil	97,36
Cambres higièniques	5.062,93
Obres de Redistribució	1.752,57
Senyalització visual	29,21
Total sin imprevistos	9.177,79
Imprevistos 10% total	917,78
Import total intervenció	10.095,57

DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT DISPENSARI

2

ESTUDI
A

IDENTIFICACIÓ

Ús **SANITARI**
Nº de Plantes **PLANTA BAIXA**
Adreça **CARRER MAJOR**
Municipi **MONTAGUT**



DIAGNÒSTIC

Planta Baixa

Accessible

Convertible

Inaccessible

CIUTADANIA ACTUAL

VALORACIÓ

DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT AJUNTAMENT

3

ESTUDI
B

IDENTIFICACIÓ

Ús

Nº de Plantes

Adreça

Municipi

ADMINISTRATIU I SERVEIS

P. BAIXA + P.1ª - P.2ª

C/ ERA DE SANT SEBASTIÀ

MONTAGUT



DIAGNÒSTIC

Planta Baixa

Accessible

Convertible

Inaccessible

Plantes Superiors

Accessible

Convertible

Inaccessible

DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT BIBLIOTECA

5

ESTUDI
B

IDENTIFICACIÓ

Ús **CULTURAL**
Nº de Plantes **PLANTA BAIXA**
Adreça **AVINGUDA DE LES ESCOLES**
Municipi **MONTAGUT**



DIAGNÒSTIC

Planta Baixa

Accessible

Convertible



Inaccessible

**DIAGNÒSTIC D'ACCESSIBILITAT
PISCINA**

6

**ESTUDI
B**

IDENTIFICACIÓ

Ús

Nº de Plantes

Adreça

Municipi

ESPORTIU

PLANTA BAIXA

AVINGUDA GARROTXA

MONTAGUT



DIAGNÒSTIC

Planta Baixa

Projecte accessible

Inaccessible